



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОПОРЫ, ЗАЖИМЫ И УСТАНОВОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА.
ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

**ГОСТ 3.1107—81
(СТ СЭВ 1803—79)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

**В. Ф. Курочкин, канд. техн. наук; Ю. Я. Венгеровский, канд. техн. наук;
Б. С. Мендриков; Н. П. Корченков; А. Ю. Воронова**

**ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г.
№ 5943.**

Единая система технологической документации

ОПОРЫ, ЗАЖИМЫ И УСТАНОВОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА.

ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Unified system for technological documentation.
Bases, clamps and installing arrangements.
Symbolic representationГОСТ
3.1107-81
(СТ СЭВ
1803-79)Взамен
ГОСТ 3.1107-73Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря
1981 г. № 5943 срок введения установлен

с 01.07. 1982 г.




1. Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения опор, зажимов и установочных устройств, применяемых в технологической документации.










Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1803-79.

2. Для изображения обозначения опор, зажимов и установочных устройств следует применять сплошную тонкую линию по ГОСТ 2.303-68.

3. Обозначения опор (условные) приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование опоры	Обозначение опоры на видах		
	спереди, сзади	сверху	снизу
1. Неподвижная			

Наименование опоры	Обозначение опоры на видах		
	спереди, сзади	сверху	снизу
2. Подвижная			
3. Плавающая			
4. Регулируемая			

4. Допускается обозначение подвижной, плавающей и регулируемой опоры на видах сверху и снизу изображать, как обозначение неподвижной опоры на аналогичных видах.

5. Обозначения зажимов приведены в табл. 2.

6. Обозначение двойного зажима на виде спереди или сзади при совпадении точек приложения силы, допускается изображать как обозначение одиночного зажима на аналогичных видах.

7. Обозначения установочных устройств приведены в табл. 3.

8. Установочно-зажимные устройства следует обозначать как сочетание обозначений установочных устройств и зажимов (справочное приложение 2).

Примечание. Для цанговых оправок (патронов) следует применять обо-





Таблица 2

Наименование зажима	Обозначение зажима на видах		
	спереди, сзади	сверху	снизу
1. Одиночный			
2. Двойной			

Примечание. Для двойных зажимов длина плеча устанавливается разработчиком в зависимости от расстояния между точками приложения сил. Допускается упрощенное графическое обозначение двойного зажима:
















9. Допускается обозначение опор и установочных устройств, кроме центров, наносить на выносных линиях, соответствующих поверхностей (справочные приложения 1 и 2).

10. Для указания формы рабочей поверхности опор, зажимов и установочных устройств следует применять обозначения в соответствии с табл. 4.

11. Обозначение форм рабочих поверхностей наносят слева от обозначения опоры, зажима или установочного устройства (справочные приложения 1 и 2).

12. Для указания рельефа рабочих поверхностей (рифленая, резьбовая, шлицевая и т. д.) опор, зажимов и установочных устройств следует применять обозначение в соответствии с чертежом.



Наименование установочного устройства	Обозначение установочного устройства на видах		
	спереди, сзади, сверху, снизу	слева	справа
1. Центр неподвижный		Без обозначения	Без обозначения
2. Центр вращающийся		То же	То же
3. Центр плавающий			
4. Оправка цилиндрическая			
5. Оправка шариковая (роликовая)			
6. Патрон поводковый			

Примечания:

1. Обозначение обратных центров следует выполнять в зеркальном изображении.









2. Для базовых установочных поверхностей допускается применять обозначение — .






Таблица 4






Наименование формы рабочей поверхности	Обозначение формы рабочей поверхности на всех видах
1. Плоская	
2. Сферическая	
3. Цилиндрическая (шариковая)	
4. Призматическая	
5. Коническая	
6. Ромбическая	
7. Трехгранная	






Примечание. Указание прочих форм рабочей поверхности опор, зажимов и установочных устройств следует выполнять в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми НТД.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное



Примеры нанесения обозначений
опор, зажимов и установочных устройств на схемах



Наименование	Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств
1. Центр неподвижный (гладкий)	
2. Центр рифленый	
3. Центр плавающий	
4. Центр вращающийся	
5. Центр обратный вращающийся с рифленой поверхностью	

Наименование	Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств
6. Патрон поводковый	
7. Люнет подвижный	
8. Люнет неподвижный	
9. Оправка цилиндрическая	
10. Оправка коническая, роликовая	

Наименование	Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств
11. Оправка резьбовая, цилиндрическая с наружной резьбой	
12. Оправка шлицевая	
13. Оправка цанговая	
14. Опора регулируемая со сферической выпуклой рабочей поверхностью	
15. Зажим пневматический с цилиндрической рифленой рабочей поверхностью	

Примеры схем установов изделий

Описание способа установа	Схема обозначения
<p>1. В тисках с призматическими губками и пневматическим зажимом</p>	
<p>2. В кондукторе с центрированием на цилиндрический палец, с упором на три неподвижные опоры и с применением электрического устройства двойного зажима, имеющего сферические рабочие поверхности</p>	

Описание способа установки	Схема обозначения
<p>3. В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в торец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в подвижном люнете</p>	 <p>The diagram shows a side view of a three-jaw chuck. A central shaft is shown with a dashed line indicating its axis. The chuck body is divided into three sections. The leftmost section is a fixed support. The middle section is the chuck body with three jaws. The rightmost section is a rotating center clamping device. A vertical arrow labeled '3' points to the top of the chuck body. A symbol on the right end of the shaft indicates a rotating center.</p>
<p>4. На конической оправке с гидропластовым устройством зажима, с упором в торец на рифленую поверхность и с поджимом вращающимся центром</p>	 <p>The diagram shows a side view of a conical mandrel. The mandrel is shown as a tapered cylinder. It is supported by a hydroplastic clamping device on the left end. The right end of the mandrel is supported by a fluted surface. A symbol on the right end of the mandrel indicates a rotating center.</p>

Редактор *С. И. Бобарыкин*
Технический редактор *Г. А. Макарова*
Корректор *Т. И. Кононенко*

Сдано в наб. 08.02.82. Подп. в печ. 29.03.82 1,0 п. л. 0,50 уч.-изд. л. Тир. 40000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 459