

**СТАНКИ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

Основные параметры и присоединительные размеры

Numerically controlled vertical jig boring machines
Basic parameters and coupling dimensions

ОКП 38 1263

**ГОСТ
21613—82**

(СТ СЭВ 3134—81)

Взамен

ГОСТ 21613—76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 сентября 1982 г. № 3626 срок введения установлен

с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на координатно-расточные вертикальные одностоечные и двухстоечные станки с числовым программным управлением, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и на экспорт в соответствии со специализацией СССР в этой области.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3134—81.

2. Основные параметры и присоединительные размеры координатно-расточных станков должны соответствовать ГОСТ 6464—78 и указанным в таблице.

Обозначение и положительное направление осей координат по ГОСТ 23597—79 должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

Примечание. Черт. 1 и 2 не определяют конструкцию станков и не исчерпывают все их возможные компоновки.

Издание официальное


★

E

Перепечатка воспрещена


Переиздание Май 1986 г.

**Координатно-расточные
одностоечные станки**



Черт. 1

**Координатно-расточные
двухстоечные станки**



Черт. 2

Наименование параметра	Величина параметра				
Ширина рабочей поверхности стола, мм	250	320	400	630	800; 1000; 1250, 1400; 1600; 2000
Конец шпинделя по ГОСТ 24644—81	с конусностью 7:24	30 40	40 50	40 (45) 50	50
	внутренний Морзе	0; 1; 2	2; 3	3	—
Дискретность задания перемещений, мм, по осям	X', Y, Y'			0,0001, 0,0005; 0,001	
	Z			0,001; 0,01	
Количество управляемых осей координат, не менее				3	
Количество одновременно управляемых осей координат, не менее				2	

П р и м е ч а н и я:

1. Размер, заключенный в скобки, непредпочтителен.
2. Значения дискретности задания перемещений обязательны для станков, разработанных после 01.01.83, оснащенных устройствами ЧПУ отечественного производства.
3. Размеры Т-образных пазов — по ГОСТ 1574—75.
4. Расстояния между Т-образными пазами — по ГОСТ 6569—75.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 21608—76	Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры	3
ГОСТ 21609—82 (СТ СЭВ 3130—81)	Станки токарно-карусельные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры	8
ГОСТ 21610—82 (СТ СЭВ 3131—81)	Станки фрезерные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры	14
ГОСТ 21611—82 (СТ СЭВ 3132—81)	Станки вертикально-сверлильные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры	19
ГОСТ 21613—82 (СТ СЭВ 3134—81)	Станки координатно-расточные вертикальные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры	22

Редактор *Р. Г. Говердовская*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *В. В. Лобачева*

Сдано в наб 18.06.85 Подп к печ 29.07.86 1,5 усл печ л 1,5 усл кр-отт. 1,09 уч. изд л
Тир. 12000 Цена 5 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123810, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 1853