



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.  
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ  
И ТУПЫМИ УГЛАМИ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11534—75

Издание официальное

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.  
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ  
И ТУПЫМИ УГЛАМИ**

**ГОСТ  
11534—75\***

**Основные типы, конструктивные элементы и размеры**

**Взамен  
ГОСТ  
11534—65**

Hand arc welding. Acute and blunt weld joints.  
Main types, design elements and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 декабря 1975 г. № 3881 срок введения установлен

**с 01.01.77**

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта СССР  
от 16.05.91 № 696 снято ограничение срока

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся электродом во всех пространственных положениях при толщине свариваемого металла до 60 мм включительно с расположением свариваемых деталей под острыми и тупыми углами.

Стандарт не устанавливает типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений трубопроводов и сварных швов, выполняемых сваркой с глубоким проплавлением.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

**Издание официальное**



**Перепечатка воспрещена**







\* Переиздание (апрель 1993 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в мае 1991 г. (ИУС 8—91)





**© Издательство стандартов, 1975  
© Издательство стандартов, 1993**

Таблица 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Односторонний			1—6	179—91; 89—5	у1
				7—30	135—91; 89—5	
Угловое	Без скоса кромок	Односторонний на стальной съемной или остающейся подкладке		1—6	179—136	у2
				7—26	135—91	

Продолжение табл. 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Без скоса кромок	Двусторонний		2—8	179—91	У3
		2—30	135—91			
		9—30	89—45			
	Со скосом одной кромки	Односторонний		4—26	179—136; 89—46	У4

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Со скосом одной кромки	Двусторонний	 	4—60	179—133, 89—45	У5
	С двумя скосами одной кромки	Двусторонний	 	12—60	179—165; 89—75	У6



Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготавленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
	<b>С двумя несимметричными скосами одной кромки</b>	<b>Двусторонний</b>		<b>12—60</b>	<b>89—75; 179—165</b>	<b>У7</b>
<b>Угловое</b>	<b>С двумя скосами одной кромки и одним скосом второй кромки</b>	<b>Двусторонний</b>		<b>12—60</b>	<b>179—136</b>	<b>У8</b>

Продолжение табл. 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний		1—30	91—175	T1
		Двусторонний		1—60	91—135	T2

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготавленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	<b>С одним скосом одной кромки</b>	<b>Односторонний</b>		4—26	91—134	T3
		<b>Двусторонний</b>		4—60	91—134	T4

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Со скосом одной кромки	Односторонний		2—30	89—45, 91—135	T5
		Двусторонний		2—60	89—45; 91—135	T6

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей $\beta$ град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	С двумя скосами одной кромки	Двусторонний		12—60	91—100; 89—80	T7
	С двумя несимметричными скосами одной кромки	Двусторонний		12—60	101—110; 79—70	T8

3. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры по ним должны соответствовать указанным в табл. 2—17.

### Размеры, мм

## Таблица 2










Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$e$ , не более						$\alpha$ , град.	$b$	$z$																																																																											
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			$\beta$ , град																																																																																			
					179—160	159—136	135—91	89—61	60—46	45—5	До 90	Св. 90	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.																																																																								
																																																																																		0,7s	От 1,0 до 1,5  Св. 1,5 до 3,0  Св. 3,0 до 6,0  Св. 6,0 до 26,0	6   7   7   9   9   12   —	$s+6$	$180-\beta$	0   1   2   +0,5   +1,0   +1,0   +1,0   +1,0   +1,0	1,0   1,5   2,0   ±0,5   ±1,0   ±1,0

Таблица 4

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$e$ , не более		$e_1$	$\alpha$ , град	$b$	$g$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			$\beta$ , град					
УЗ			0,7s	От 2 до 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 8 до 26 Св. 26 до 30	7 8 8 9 —	8 10 12 — —	$s+5$ $(s+4)+b$ $1,75s+b$ Не более 10 $\beta$ (справочное)	Св. 90 До 90 Номин. Пред. откл. Номин.	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $+1,0$ $+2,0$ $+0,5$ $-2,0$ $-0,5$	1,5 1,5 — — — — — —

Таблица 5

## Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	$s_1$ не менее	$s$	e, не более		$\alpha_1$ , град	$b=c$	g
					$\beta$ , град				
y4			0,7s	Св. 6 до 10	От 4 до 6	$1,4s+6$	Но 90 Св. 90	1 2	+1,0 +2,0 -0,5
			Св. 10 до 16	Св. 16 до 26	$1,4s+8$	$1,5s+6$	(90- $\beta$ ) $\alpha-(180-\beta)$	+1 2	-1,5 0,5 +2,0

Таблица 6

## Размеры, мм







Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s$	$e$ , не более	$e_1$	$\alpha_1$ , град	$b=c$	$a$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения						
у5	 	 	$0,7s$	От 4 до 6 Св 6 до 10 Св 10 до 16 Св. 16 до 26	1,4s+8 1,5s+6	Не более 8 3 (справочное) $\alpha-(180-\beta)$ $\alpha-(90-\beta)$	Св 90 До 90 До 90 1 2	Номин. Пред. откл Номин Пред. откл Номин Пред. откл
								+1,0 -0,5 +2,0 -0,5

Таблица 7

## Размеры, мм

Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$h$	$e=e_1$	$\epsilon$	$e_1$	$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\alpha_1$	$\alpha_2$	$g=g_1$	Предел откл	$g$ , не более	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения							не более	$\beta$ , град	Номин	Предел откл				
У6	 <p>Technical drawing showing two views of a U-groove weld. The top view shows a U-groove with dimensions <math>s</math>, <math>h</math>, <math>s_1</math>, <math>\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ</math>, <math>\alpha_2 = 50^\circ \pm 5^\circ</math>, <math>1\pm 1</math>, <math>2\pm 1</math>, and <math>B</math>. The bottom view shows a cross-section with dimensions <math>s</math>, <math>h</math>, <math>s_1</math>, <math>\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ</math>, <math>\alpha_2 = 50^\circ \pm 5^\circ</math>, <math>1\pm 1</math>, <math>2\pm 2</math>, and <math>B</math>.</p>	 <p>Technical drawing showing a single-sided V-groove weld with dimensions <math>e</math>, <math>e_1</math>, <math>s</math>, <math>h</math>, and <math>\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ</math>.</p>	0,75	От 12 до 14	$\frac{s-1}{2}$			$s+5$		0,6s+5	0,9s+10	1,2s+8	$\alpha-(180-\beta)$	Св. 90	До 90	Св. 90
				$Св. 14$ до 30		$0,8s+6$	$0,7s+5$						$\alpha+(180-\beta)$	Св. 90	До 90	Св. 90
					$Св. 30$ до 60								$\alpha-(90-\beta)$			
													$\alpha+(90-\beta)$			
													$\alpha_1$			
													$\alpha_2$			
													$\alpha_1$			
													$\alpha_2$			




Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ не менее	$s$	$h$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
y7			От 12 до 14		
			Св. 14 до 20	0,7s	
			Св. 20 до 30		$\frac{s-1}{3}$
			Св. 30 до 60		

Таблица 8

РЫ, ММ

Таблица 9

## Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	$h=h_1$	$e=e_1$ , не более	$\beta$ , град	$\alpha_2-\alpha_3$ , град	$b$	$g=g_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения							
y8	 $\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$	 $\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$	Св. 30 до 60	От 12 до 30	$\frac{s}{2}$	$0,7s+4$	$\alpha-(180-\beta)$	$+ \left( \frac{90-\beta}{2} \right)$	$0,5$

Таблица 10

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s$ , не менее	$s$	$e$ , не более					$b$	$g$																																																										
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			$\beta$ , град	91—100	101—110	111—120	121—135	136—175																																																											
T1			0,7s	<table border="1"> <tr><td>От 1,0 до 2,5</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>Св. 2,5 до 4,5</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 4,5 до 6,0</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>Св. 6,0 до 9,0</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 9,0 до 15,0</td><td>8</td><td>0,4s+5</td><td>0,6s+5</td><td>0,9s+5</td><td>1,1s+3</td><td>0</td><td>+3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 15,0 до 21,0</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 21,0 до 30,0</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	От 1,0 до 2,5	4	5			+1	Св. 2,5 до 4,5		7				Св. 4,5 до 6,0	6				3	Св. 6,0 до 9,0	7					Св. 9,0 до 15,0	8	0,4s+5	0,6s+5	0,9s+5	1,1s+3	0	+3				Св. 15,0 до 21,0	9										Св. 21,0 до 30,0	10											$\beta=90$	0	+3	3	+3		
От 1,0 до 2,5	4	5			+1																																																																
Св. 2,5 до 4,5		7																																																																			
Св. 4,5 до 6,0	6				3																																																																
Св. 6,0 до 9,0	7																																																																				
Св. 9,0 до 15,0	8	0,4s+5	0,6s+5	0,9s+5	1,1s+3	0	+3																																																														
Св. 15,0 до 21,0	9																																																																				
Св. 21,0 до 30,0	10																																																																				

Примечание. Размер  $e$  относится к нерасчетным швам. Для расчетных швов  $e$  устанавливается при проектировании.

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_2$ , не менее	$s$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T2			0,7s	От 1,0 до 2,5 Св. 2,5 до 4,5 Св. 4,5 до 6,0 Св. 6,0 до 9,0 Св. 9,0 до 15,0 Св. 15,0 до 21,0 Св. 21,0 до 30,0 Св. 30,0 до 60,0

### Таблица 11

РЫ, ММ

$e$ , не более		$\beta$ , град	$e_1$ (пред. откл. $+2$ $-1$ )	$a$ , град.	$b$	$g$
91—100						
89—80						
101—110						
79—70		111—120				
		69—60				
		121—134				
		59—46				
		135				
		45				
		91—135				
		89—45				
		Св. 90				
		До 90				
		Номин.				
		Пред. откл.				
		Номин.				
		Пред. откл.				
4			3			
6			4			
7	$0,4s+5$	$0,6s+5$	5			
8			6			
9			7			
10			8			
			10			
						$\pm 3$

Таблица 12

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$\beta$ , град	$e$ , не более	$\alpha_1$ , град	Номин.	$b$	$a$	Предел откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения									
T3			0,7s	От 4 до 6 Св. 6 до 8 Св. 8 до 12 Св. 12 до 16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 26	1,2s+5 1,3s+6	1 2	$\alpha-(\beta-90)$	1 2	$\pm 1$ $\pm 2$	3 4 5	$+1_{-3}$ $+1_{-2}$ $+1_{-3}$

Таблица 13

## Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$e$ , не более	$\alpha_1$ , град	$b$	$g$				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			$\beta$ , град	$e_1$ (справочное)						
					91—134	89—46						
T4			0,7s		От 4 до 6 1,2s+5 Св. 6 до 8 Св. 8 до 12 Св. 12 до 16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 28 Св. 28 до 60	$\alpha-(\beta-90)$ $\alpha-(90-\beta)$	1 2 3 4 5 6	+1 3 4 5 6				

Таблица 14

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$e=g$		$\alpha_1$ , град	$b$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номин.	Пред. откл.				
					$\beta$ , град	Номин.				
T5			0,7s	От 2,0 до 2,5 Св. 2,5 до 4,0 Св. 4,0 до 6,0 Св. 6,0 до 9,0 Св. 9,0 до 15,0 Св. 15,0 до 21,0 Св. 21,0 до 30,0	3 4 5 6 7 8	+2 +2 +2 -1 +2 +2	Св. 90 До 90 Св. 90 До 90 $\beta=90$ $90-\beta$	0 0 0 0 0 0		

Таблица 15

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$e=g$		$\alpha_1$ , град	$\beta$	$\delta$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номин.	Пред. откл.			
T6			0,7s		От 2,0 до 2,5	3	+2		+1
					Св. 2,5 до 4,5				
					Св. 4,5 до 6,0	4			
					Св. 6,0 до 9,0	5	+2 -1	90-β	+2
					Св. 9,0 до 15,0	6		β	0
					Св. 15,0 до 21,0	7			
					Св. 21,0 до 30,0	8	+2		+3
					Св. 30,0 до 60,0	12			

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s_1$ , не менее	$s$	$h$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T7			От 12 до 14		
			Св. 14 до 18		
			Св. 18 до 26	$0,7s$	$\frac{s-1}{2}$
			Св. 26 до 38		
			Св. 38 до 46		
			Св. 46 до 60		

### Таблица 16

РЫ, ММ



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы	Размер		
		$s_1$ , не менее	$s$	$h$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T8			От 12· до 14  Св. 14 до 18  Св. 18 до 20  Св. 20 до 26  Св. 26 до 34  Св. 34 до 40  Св. 40 до 46  Св. 46 до 54  Св. 54 до 60	$0,7s$ $\frac{s-1}{3}$

Таблица 17

РЫ, ММ

$\epsilon$		$\epsilon_1$		$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\alpha_1$	$\alpha_2$	$b$	$g = g_1$
не более				град					
		$\beta$ , град							
101—105	79—75	106—110	74—70	101—105	79—75	106—110	74—70	Св 90	До 90
0,8s+5	0,6s+5	0,6s+5	s+5	0,6s+5	s+5	1,2s+5	1,2s+5	Номин	Номин
0,7s+5	0,5s+5	s+5	1,3s+6	$\alpha - (\beta - 90)$	$\alpha + (\beta - 90)$	$\alpha + (90 - \beta)$	$\alpha - (90 - \beta)$	2 1+1 2	3 5 6 9 11 13

4. При двусторонней сварке допускается удалять ранее наложенный корень шва до чистого металла любым способом.

5. Допускается увеличение предельных отклонений усиления шва сварного соединения ( $g$ ) и ширины шва ( $e$ ), выполняемого в вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях и на монтаже на 1 мм для  $s$  не более 26 мм и на 2 мм для  $s$  более 26 мм.

6. Если свариваемые кромки деталей имеют неодинаковую толщину, то разность толщин ( $s_1-s$ ) необходимо выбирать по меньшей толщине ( $s$ ) в соответствии с требованиями табл. 18.


В этом случае подготовку кромок следует производить так же, как для кромок одинаковой толщины, конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва необходимо выбирать по большей толщине ( $s_1$ ).

Таблица 18


мм

Толщина кромки, $s$	Разность толщин $s_1-s$ , не более
До 3	0,7s
4—8	0,6s
9—11	0,4s
12—25	5
Свыше 25	7

При разности толщин кромок ( $s_1-s$ ), свариваемых под углом  $\beta=179-160^\circ$ , превышающей пределы, указанные в табл. 18, на кромке, имеющей большую толщину, должен быть сделан скос с одной или с двух сторон длиной  $l$ , равной 5 ( $s_1-s$ ) при одностороннем превышении кромок и 2,5 ( $s_1-s$ ) при двустороннем превышении кромок до толщин тонкой кромки ( $s$ ), как указано на черт. 1, 2.



Черт. 1



Черт. 2

7. Допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга не более:

0,5 мм — для кромок толщиной до 4 мм;

1,0 мм — для кромок толщиной 4—10 мм;

0,1 *s*, но не более 3 мм — для кромок толщиной более 10 мм.

8. При переменном угле сопряжения деталей шов делится на участки. Каждый участок сопрягаемых элементов выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб 01 07 93 Подп. к печ. 13.09.93 Усл. п л. 186 Усл кр -отт 1,86.  
Уч -изд л 1,60 Тираж 1638 экз. С 605

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14,  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1473